

## Kyyjärven kunta / tekninen osasto

PL 13  
43701 KYYJÄRVI

|                    |                 |               |                  |                 |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Näytetiedot</b> | Näyte           | Uimarantavesi |                  |                 |
|                    | Näyte otettu    | 15.06.2017    | Näytteen ottaja  | Carita Lahtinen |
|                    | Saapunut        | 15.06.2017    | Näytteenoton syy | Valvonta        |
|                    | Tutkimus alkoi  | 15.06.2017    |                  |                 |
|                    | Tutkimus valmis | 19.06.2017    |                  |                 |
|                    | Viite           |               |                  |                 |

15513-1: veden pintalämpötila 18,4 °C

| Analyysi                 |   | Menetelmä                 | Yksikkö   | 15513-1<br>Kalliorannan uimaranta,<br>leirintäalue |
|--------------------------|---|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| E.coli                   | * | ISO 9308-2                | mpn/100ml | 3                                                  |
| Enterokokit (36°C 2 vrk) | * | SFS-EN ISO<br>7899-2:2000 | pmy/100ml | <1                                                 |

\*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Mittausepävarmuus ilmoitetaan pyydettäessä.

**Lausunto** Pienten uimarantojen veden arvioinnissa käytetään seuraavia toimenpiderajoja:

- Escherichia coli 1000 pmy/mpn/100 ml
- suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/mpn/100 ml

Tutkitun näytteen bakteeripitoisuudet eivät ylitä toimenpiderajoja. Arviointiperuste:  
STM:n asetus 354/2008

Tuija Vasara  
Asiakaspalvelumikrobiologi  
Puh. 040-7661734

**Jakelu** Autio Hannu, hannu.autio@kyyjarvi.fi;  
Noponen Jyrki, jyrki.noponen@kyyjarvi.fi;  
Ympäristöterveys Viitasaari